


АППАРАТ
ТИПА
АМ-7

ПАСПОРТ



90514

АППАРАТ ТИПА АМД-70

ПАСПОРТ

ЗАМБ. 169.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Аппарат типа АИД-70 (в дальнейшем по тексту -аппарат) предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 или 60 Гц.

1.2. Аппарат рассчитан для эксплуатации под навесом или в помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от минус 10 до плюс 40 °С, относительной влажности 80 % при температуре плюс 20 °С и атмосферном давлении 84,0-106 кПа (630-800 мм рт. ст.)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Напряжение питающей сети общего назначения однофазного переменного тока, В 220 ± 11

2.2. Параметры аппарата на выпрямленном напряжении в продолжительном режиме при номинальном значении напряжения сети:

1) наибольшее рабочее напряжение, максимальное значение, кВ 70

2) наибольший рабочий ток, среднее значение, мА 12

2.3. Параметры аппарата на переменном напряжении в продолжительном режиме при номинальном значении напряжения сети:

1) наибольшее рабочее напряжение, действующее значение, кВ 50

2) наибольший рабочий ток, действующее значение, мА 20

2.4. Параметры аппарата на переменном напряжении в повторнократковременном режиме с продолжительностью включения (ПВ) 17 % и длительностью цикла 6 мин при номинальном значении напряжения сети:

1) наибольшее рабочее переменное напряжение, действующее значение, кВ	50	Продолжение табл.
2) наибольший рабочий ток, действующее значение, мА	45	
2.5. Потребляемая мощность, кВ.А, не более	3	
2.6. Масса, кг, не более:		
пульт управления	14	
источник испытательного напряжения	35	
2.7. Габаритные размеры приведены на рис. 1 и 2.		
2.8. Сведения о содержании ценных материалов приведены в приложении.		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность соответствует таблице

Наименование	Обозначение	Кол.. шт.
1. Пульт управления	БАМБ.360.037	1
2. Источник испытательного напряжения	БАМБ.219.003	1
3. Кабель сетевой	БАМБ.500.127	1
4. Провод заземления	БАМБ.510.011	1
5. Ключ	8ДЛ.887.005	1
<u>Запасные части</u>		
6. Вставка плавкая ВП2Б-1 2,0 А	АГ0.481.304 ТУ	2
7. Вставка плавкая ВП3В-1 10 А	АГ0.481.304 ТУ	2
8. Лампа МН6,3-0,3	ГОСТ 2204-80	2
9. Заглушка	БАМБ.322.015	2
10. Прокладка	БАМБ.766.056	1
11. Коннект ЭГ2а	ТУ 16-685.007-84	1
МГА.685 123.003		

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство

4.1.1. Конструкция аппарата выполнена в виде переносного пульта управления и источника испытательного напряжения (см. рис. 1)

4.1.2. Источник испытательного напряжения (см. рис. 1) включает в себя трансформатор высоковольтный, выключатель высоковольтный, резисторы высоковольтные и выпрямительные стойки, помещенные в бак, заполненный трансформаторным маслом.

Уровень трансформаторного масла находится на расстоянии (15 ± 1) мм от наружной плоскости гетинаксовой панели источника испытательного напряжения. Герметизация бака источника напряжения осуществляется с помощью резиновой прокладки.

Испытательное напряжение из бака выводится посредством специального высоковольтного изолятора, к которому подсоединяется испытуемый объект.

Под кожухом источника испытательного напряжения находятся электромагнит замыкателя, конденсаторы и разрядники.


4.1.3. Пульт управления (см. рис. 2) включает в себя регулятор испытательного напряжения, печатную плату, разъемы для подсоединения сетевого кабеля и кабелей источника испытательного напряжения, компенсационный трансформатор, предохранители и другие элементы электрической схемы .

Наименование	Обозначение	Кол. шт
12. Ключ	ВДР.887.005	2
13. Паспорт	2АМБ.169.000 ПС	1

Источник испытательного напряжения

Пульт управления

Вид А



1- зажим для подсоединения испытуемого объекта

2- замыкатель


3- уплотнительное кольцо

4- рябка крепления ручки и кожуха

5- кленка заземления

6- кожух

Рис. 1



1- переключатель со специальным для переключения вида испытательного

напряжения и для включения аппарата в сеть

2- микроамперметр

3- киловольтметр

4- миллиамперметр

5- зеленая сигнальная лампа (включение сети)

6- красная сигнальная лампа (включение испытательного напряжения)

7- кнопка включения испытательного напряжения

8- кнопка выключения испытательного напряжения

9- ручка регулятора испытательного напряжения

10- тумблер переключения градуировки киловольтметра

11- кнопка, шунтирующая микроамперметр

Рис. 2

На лицевой панели пульта управления расположены измерительные приборы, сигнальные лампы, ручка регулятора напряжения, кнопка, шунтирующая микроамперметр, кнопки включения (\odot) и отключения (\bullet \circ) испытательного напряжения, тумблер переключения градуировки киловольтметра при работе на выпрямленном напряжении.

На правой стороне пульта расположены переключатель вида испытательного напряжения и выключания аппарата в сеть.

Передняя и задняя шторки пульта сделаны откидывающимися для удобства ремонта и регулировки.

4.2. Принцип работы

4.2.1. Схема электрическая принципиальная показана на рис. 3.

4.2.2. Работа и взаимодействие элементов аппарата осуществляется следующим образом. Напряжение питающей сети подводится к пульту управления посредством сетевого кабеля, снабженного штекерным разъемом, далее через предохранители FU1, FU2 подается на пускатель KМ1 и переключатель SAI. При установке переключателя SAI в положение " \sim " или " $-$ " срабатывает пускатель KМ1 и электромагнит замквателя QK1, при этом загорается зеленая сигнальная лампа HL2. Выключатель высоковольтный S12 срабатывает только при установке переключателя SAI в положение " \sim ". В данном случае стопы VD1 и VD2 шунтируются и на выходе источника испытательного напряжения мы получаем переменное напряжение.

Включение испытательного напряжения производится нажатием кнопки SBI, при условии, что щетка регулятора напряжения (варистора) TV1 находится в нулевом положении (контакт SQ1 замкнут), срабатывает пускатель KМ2 и питание подается на первичные обмотки трансформаторов TV2 и TV3, при этом загорается красная сигнальная лампа HL1.

Величина испытательного напряжения устанавливается при помощи ручки регулятора напряжения TV4, а контролируется киновольтметром RV1.

Трансформатор TV2 совместно с резисторами R3, R4 и диодом VD II предназначен для компенсации токов утечки источника испытательного напряжения. Ток нагрузки, при работе на выпрямленном напряжении до 1000 мА измеряется микроамперметром RAI, а выше 1000 мА - миллиамперметром RA2.

Резисторы высоковольтные R1 и R2 служат для измерения испытательного напряжения.

Измерительный прибор RV1 - киловольтметр при работе источника испытательного напряжения на переменном напряжении градуируется при помощи резистора R7, при работе на выпрямленном напряжении: на холостом ходу резистором R5, а при испытании силовых кабелей или емкостной нагрузки - сопротивлением R6. При работе на выпрямленном напряжении во избежание выхода из строя источника испытательного напряжения за счет значительного превышения его номинального значения, разного 70 кВ, а также для правильного измерения испытательного напряжения, необходимо строго следить за положением переключателя SA3.

В случае подключения емкостной нагрузки на выпрямленное напряжение, переключатель SA3 должен находиться в положении "КАЕКЛЪ".

Реле KVI служит для переключения резисторов, шунтирующих измерительный прибор RV1, резисторов, шунтирующих обмотку реле KAI, а также для шунтирования измерительных приборов RAI и RA2 при работе источника на переменном напряжении.

Для защиты аппарата от токов перегрузки служит реле KAI.

При работе источника на напрямленном напряжении реле K_4 срабатывает при токах нагрузки, находящимся в пределах от 13 до 14 мА, а при работе на переменном напряжении – при токах нагрузки в пределах от 46 до 47 мА.


После окончания испытания силового кабеля, а также в случае емкостной нагрузки, при отключении испытательного напряжения контакты S_{42} отключаются пускатель I_{42} , высоковольтный выключатель S_{42} и остаточный емкостный заряд кабеля или другого используемого объекта разряжается через вторичную обмотку трансформатора T_{V3} на землю. При этом отсутствие остаточного заряда можно контролировать прибором RVT – киловольтметром.



При отключении аппарата от сети переключателем S_{41} , замыкатель Q_1 касается высоковольтного вывода X_1G источника испытательного напряжения. Таким образом происходит наложение заземления на испытуемый объект и источник испытательного напряжения.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К РИС. 3

С1...С5	Конденсатор К73-11-650 В-0,47 МД $\pm 5\%$
С8...С25	Конденсатор К73-11-630 В-0,01 мкФ $\pm 10\%$
Р1, Р2	Пастамика плавкая ВЛЗ-1 10 А

7.005





При работе исполнительного элемента в напряженном напряжении реле KAI

срабатывает при токах нагрузки, находящихся в пределах от 13 до 14 мА, а при работе на первичном напряжении - при токах

нагрузки в пределах от 46 до 47 мА.

На
емкости
K101КО
SA2 и
объекте
на зем-
ровать
Пр
тель с
тельной
ния на

C1...C5
C8...C25
F1, F2
F3, F4
FV1, FV2
KAI
KMI
KM2
KVI
HLI, HL2
PVI
PAI
PA2

Конденсатор К73-II-650 В-0,47 мкФ ± 5 %
Кondенсатор К73-II-630 Р-0,01 мкФ ± 10 %
Вставка плавкая В1ЭВ-1 10 А

Вставка плавкая В1ЭВ-1 2,0 А
Пластина 8АМБ.557/004, пластина 8АМБ.557.005
Реле РКН РС4.500.127

Пускатели ПМЛ-1100 0,4А 220 В
Пускатели ПМЛ-1100 0,4А 220 В

Приставка контактная ПКЛ-22 04
Реле РТ21-003 УХМА, 220 В, 50 Гц
Лампа МН 6,3-0,3

Микроавтомагнетр М2З04-38

Микроавтомагнетр М42З04-0-1000 мкА-Г,5-Г
Миллиамперметр М42З00, 0-15 мА-1,5-Г

Резисторы

R1, R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
QKI
SA1
SA2
SA3

КЭВ-5-180 100 мОм ± 10 %
С15-22-1 Br 47 кОм ± 5 %
МЛТ-0,5-62 кОм ± 5 %
С15-22-1 Br 15 кОм ± 5 %
С15-22-1 Br 2,2 кОм ± 5 %
С15-22-1 Br 6,8 кОм ± 5 %
С15-22-1 Br 4,7 кОм ± 5 %
С15-22-1 Br 470 Ом ± 5 %
Замыкатель 6АМБ.698.000
Переключатель ПК-31ЭВ
Выключатель высоковольтный 6АМБ.209.000
Туболер МТД 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К РИС. 3

S BI... SB3

SQ1

TV1

TV2

TV³

VD1, VD2

VD3, .VD19

Люд. кл 209В
Выка РП0-7 "3"
Выка РП0-7 "ДИ"

XF2, XF3

XF4

XSI

XS2, XS3

XSA

XTI

XT2

Кнопка малогабаритная КМД 2-1
Микропереключатель МПЗ-1
Вариатор 6АМВ. 179.006
Трансформатор 6АМВ. 172.037
Трансформатор 6АМВ. 172.038
Столб СДН 0,4-600-04

VD1

VD2

VD3

VD19

ХР1

ХР2

ХР3

ХР4

ХС1

ХС2, ХС3

ХС4

ХТИ

ХТ2

Блок МРН22-1К
Розетка РП0-7 "ДИ"
Розетка РП0-7 "З"
Розетка МР-22-1

Клемма приборная КП10

Головка ВАМВ. 253.067

Кнопка малогабаритная КМД 2-1

Микропереключатель МПЗ-1
надежно заземлить источник испытательного напряжения прилагаемым
к аппарату медным гибким проводом, сечение которого не менее
4 мм².

Трансформатор 6АМВ. 172.038

Столб СДН 0,4-600-04

Люд. кл 209В

Выка РП0-7 "3"

Выка РП0-7 "ДИ"

Выка РП0-7 "З"

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Прежде чем приступить к работе на аппарате, необходимо
надежно заземлить источник испытательного напряжения прилагаемым
к аппарату медным гибким проводом, сечение которого не менее
4 мм².

5.2. Запрещается работать на аппарате с неисправными замы-
кателями и световой сигнализацией.

5.3. Перед подключением аппарата к сети источник испытатель-
ного напряжения должен быть удален от пульта управления на расстоя-
ние не менее 3 м.

5.4. В момент включения напряжения находится ближе 3 м от источника
испытательного напряжения запрещается.

5.5. Перед включением выпрямленного испытательного
напряжения необходимо убедиться, что тумблер "kV" занимает
положение, соответствующее виду нагрузки ("Х. ХОД" или "КАБЕЛЬ")

5.6. После окончания испытания необходимо ручку регулятора
испытательного напряжения, врашая ее против движения часовой
стрелки, установить в исходное положение до упора.

Кнопкой " + " отключить испытательное напряжение и
только после этого отключить аппарат от сети специальным, устано-
вив его в положение " 0 ".

Контроль за снятием остаточного емкостного заряда с испыту-
емого объекта необходимо осуществлять, наблюдая за показанием
киловольтметра аппарата - стрелка киловольтметра должна стоять
на числовой отметке шкалы " 0 ".

5.7. Прежде чем отсоединить испытуемый объект от источника, необходимо визуально убедиться в том, что замыкатель источника касается высоковольтного вывода.

5.8. Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию аппарата, должны быть предварительно обучены безопасным методам работы на данном аппарате и знать в соответствии объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ и ПТБ).

5.9. Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

5.10. При неработающем аппарате специал должен храниться у оператора.

6. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

6.1. Распаковать аппарат и тщательно протереть металлические детали, смазанные консервационной смазкой, обезжирив с помощью бензина, и протереть сухой мягкой тряпкой.

6.2. Отвернуть четыре гайки, см. рис. I, которые крепят ручки и кожух источника испытательного напряжения, снять уплотнительное кольцо и кожух.

6.3. При необходимости протереть чистой марлей, слегка смоченной бензином, высоковольтный вывод и гетинаковую панель источника испытательного напряжения. Убедиться в надежности соединения заземляющих проводов с замквателем и клеммой "земля". Убедиться в надежности соединения электромонтажа.

6.4. Шупом проверить зазор между пластинами разрядников. Зазор должен быть в пределах от 0,3 до 0,5 мм.

6.5. Отклоняя и отпуская замыкатель убедиться в надежности контакта замыкателя с высоковольтным выводом. Контактное усилие, создаваемое замыкателем, должно быть не менее 50 г.

Для измерения усилия применять гравиметр.

6.6. Проверить наличие смазки на трущихся поверхностях замыкателя и направляющих З электромагнита, см. рис. 4 при необходимости поверхности смазать смазкой ШИЛИМ-201 ГОСТ 6267-74.

Вилка 7 должна быть законгриена винтом и застопорена эмульсией. Втулка 9 также должна быть законгриена гайкой 10 и застопорена эмульсией.

Для ограничения хода штанги 5 и предотвращения резких ударов служит амортизатор 8. Правильность установки амортизатора следует проверить следующим образом: нажать рукой на якорь 4 электромагнита таким образом, чтобы амортизатор 8 слегка коснулся плоскости А. Зазор между плоскостью якоря 4 и плоскостью магнитопровода 2, в данном случае, должен быть ($2 \pm 0,5$) мм. Если зазор больше или при полностью прижатом якоре к магнитопроводу амортизатор 8 не касается плоскости А, следует произвести регулировку. Для этого гайкой 10 расконгриеть втулку 9, поднести якорь 4 к магнитопроводу 2, обеспечив между ними зазор ($2 \pm 0,5$)мм, и при этом положении якоря, вращая втулку 9 и перенеся амортизатор 8, коснуться последним плоскости А. Возвратить якорь 4 в исходное положение, а втулку 9 законгриеть гайкой 10.

Расстояние между точками касания штанги 5 и вывода 1, при полностью притянутом якоре электромагнита, должно быть ($255 + 3$) мм, в противном случае, для обеспечения этого размера, произвести регулировку следующим образом: расконгриеть винту 7, нажать на якорь электромагнита до упора и, вращая толкатель 11, установить размер между точками касания штанги 5 и вывода 1.

(255 + 3) мм. Возвратить якорь 4 в исходное положение. Вилку

7 законтрить винтом 6.

После регулировки и реэльсного закончирования привинести съемное винта 6 с вилкой 7 и втулки 9 с гайкой 10 эмалью ЭЛ-51 ГОСТ 9640-85.

6.7. Вывернуть одну из пробок и проверить уровень трансформаторного масла. Уровень должен находиться на расстоянии (15 ± 1) мм от наружной плоскости гетинаксовой панели. При необходимости долить трансформаторное масло Т-750 ГОСТ 982-60 с пробивным напряжением не менее 55 кВ, после чего завернуть пробку.

6.8. Одеть кожух, уменьшить зазоры и привернуть ручки,

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Размещение и монтаж аппарата.

7.1.1. Установить источник испытательного напряжения (в дальнейшем - источник) близко испытуемого объекта. Подсечками объекта к высоковольтному выводу источника.

7.1.2. Заземлить источник промагнитом к аппарату гибким медным проводом, сечение которого 4 мм^2 .

7.1.3. Кабели источника подсоединить к соответствующим разъемам пульта управления.

7.1.4. Удалить пульт управления аппарата от источника на расстояние не более 3 м.

7.1.5. Подключить пульт управления к питанию сети и заземлить его при помощи присоединяющегося к аппарату сетевого кабеля.

РАБОТА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ!

7.2. Проведение испытания

7.2.1. Лица, присутствующие при испытании, должны быть удалены от источника и испытуемого объекта на расстояние не менее 3 м.

7.2.2. Вставить специал от аппарата в переключатель пульта управления и включить необходимый вид испытательного напряжения, при этом должен загореться зеленый сигнал.

7.2.3. ПРИ РАБОТЕ НА ВЫПРЯМЛЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ "—" во избежание выхода из строя источника, а также для правильного измерения величины испытательного напряжения, СТРОГО СЛЕДИТЬ ЗА ПОЛОЖЕНИЕМ "УМВЛЕРА" "KV".

7.2.4. Вращая ручку регулятора испытательного напряжения против движения часовой стрелки, установить ее в исходное положение до упора.


7.2.5. Включить испытательное напряжение кнопкой "◎", при этом должен загореться красный сигнал.

7.2.6. Вращая ручку регулятора испытательного напряжения по направлению движения часовой стрелки и наблюдая за показаниями киловольтметра, установить необходимую величину испытательного напряжения.

При испытании емкостных объектов необходимо помнить, что после прекращения вращения ручки регулятора напряжения испытательное напряжение на объекте продолжает увеличиваться (стрелка киловольтметра продолжает отклоняться) по мере зарядки емкости.

В таких случаях подъем напряжения надо осуществлять медленно и плавно, не допуская превышения нормированной величины испытательного напряжения на объекте, а также не допуская превышения наибольшего рабочего напряжения аппарата, равного 70 кВ.

7.2.7. При работе на выпрямленном испытательном напряжении "—" измерение тока нагрузки величиной до 1 мА следует производить микромперметром, при этом следует нажать кнопку,ющую "закончено" этот прибор.



1 - выход; 2 - магнитопровод; 3 - направляющие электромагнита; 4 - якорь;
 5 - штанга; 6 - винт; 7 - пинка; 8 - автомат; 9 - втулка;
 10 - гайка; 11 - монжент.

Рис. 4

7.2.8. После окончания испытаний необходимо ручку регулятора испытательного напряжения, вращая ее против движения часовой стрелки, установить в исходное положение до удара.

7.2.9. Кнопкой "• ○" отключить испытательное напряжение и только после этого отключить аппарат от сети специальным установив его в положение "0".

Контроль за снятием остаточного емкостного заряда с испытуемого объекта необходимо осуществлять, наблюдая за показаниями киловольтметра аппарата - стрелка киловольтметра должна стоять на чистовой отметке "0".

7.2.10. В случае испытания выпрямленным напряжением, равным 70 кВ, емкостного объекта с величиной емкости более 4 мкФ, после окончания испытания и установления ручки регулятора напряжения в исходное положение до удара, остаточный заряд с объекта необходимо снять при помощи специальной разрядной штанги с ограничительным сопротивлением, зажим кнопкой "• ○" "отключить испытательное напряжение" и только после этого отключить аппарат от сети спиралью.

Применение специальной разрядной штанги исключает выход из строя вторичной обмотки высоковольтного трансформатора.

При испытании емкостных объектов выпрямленным напряжением выше 70 кВ, величина максимального допустимой емкости испытуемого объекта, без применения специальной разрядной штанги, должна определяться по формуле

$$C = 19600 / U^2,$$

где C - максимальная допустимая емкость испытуемого объекта без признаков специальной разрядной штанги, мкФ;

U - испытательное напряжение, кВ.

7.2.11. Прежде чем отсоединить испытуемый объект от источника, необходимо визуально убедиться в том, что замкатель источника касается высоковольтного вывода.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Один раз в год проводить работы, отмеченные в пп. 6.2-6.8. В это же время отобрать пробу трансформаторного масла из источника и определить величину пробивного напряжения по ГОСТ 6581-75. Если пробивное напряжение будет ниже 35 кВ, масло заменить с пробивным напряжением не ниже 55 кВ. Замену масла произвести за возможно короткий промежуток времени.

После заливки нового масла, не закрывая заливочных отверстий, слегка покачивая источник, дать возможность свободно выйти пузырькам воздуха из источника.

Выключать источник под напряжение необходимо спустя не менее суток.

8.2. Не реже одного раза в месяц, при помощи волосиной щетки удалять с контактной дорожки регулятора напряжения отходы контактного материала.

8.3. Постоянно следить за состоянием контактирующих поверхностей высоковольтного вывода источника и замыкателя. В случае необходимости поверхности полировать мелкой наждаковой бумагой.

8.4. Проверка градуировки киловольтметра аппарата

8.4.1. Один раз в год производить проверку градуировки киловольтметра аппарата.

8.4.2. Для проверки необходимы вольтметр переменного напряжения с пределом измерения до 250 В 1. классом точности, не ниже 0,5, киловольтметр типа С100, конденсатор с величиной емкости не менее 0,005 мкФ, рассчитанный на выпрямленное напряжение не менее 70 кВ.

8.4.3. Перед началом проверки открыть защелку шторки пульта управления, ослабить винты клеммы "3" и "4" (маркировка 19 и 20, см. рис. 3), кото^ре расположены на колодке регулятора напряжения, и подсоединить к ним разрезные напеченные проводники, идущих от вольтметра.

8.4.4. При проверке следует строго соблюдать все требования пунктов раздела 7 настоящего паспорта, при этом имея в виду, что оль испытуемого объекта в данном случае будут выполнены киловольтметр С100 и конденсатор.

8.4.5. Проверка градуировки на переменном испытательном напряжении.

8.4.5.1. К высоковольтному выводу источника подсоединить киловольтметр С100 и заземлить его.

8.4.5.2. Включить переменное испытательное напряжение и рукояткой регулятора напряжения установить на киловольтметре С100 напряжение, равное 30 кВ. Если стрелка киловольтметра аппарата не занимает положение на числовой отметке "50" шкалы "∞", то при помощи реистора R7 добиться этого и записать показание вольтметра.

8.4.5.3. При необходимости оператор может произвести проверку приведенной погрешности киловольтметра аппарата и на остальных числовых отметках шкалы прибора. При этом погрешность не должна превышать 4,5 %.

8.4.5.4. После окончания градуировки отключить аппарат от сети и отсоединить от высоковольтного вывода источника киловольтметра С100 и конденсатор. Клеммы конденсатора закоротить.

8.4.6. Проверка градуировки на выпрямленном испытательном напряжении при установке тумблера "KV" в положение "Х.ХОД".

8.4.6.1. Включить выпрямленное испытательное напряжение, рукояткой регулятора напряжения установить на вольтметре напряжение, величина которого была записана в п. 8.4.5.2. Если при этом условии стрелка киловольтметра аппарата не занимает положение на числовой отметке "70" шкалы "∞", то при помощи реистора R5 добиться этого положения.

8.4.6.2. При необходимости оператор может произвести проверку приведенной погрешности киловольтметра аппарата при помощи шарового измерительного разрядника по методике сети.

8.4.6. Проверка градуировки на выпрямленном испытательном напряжении при установке тумблера "KV" в положение "ХАЕЛЬ".

8.4.6.1. К высоковольтному выводу источника подсоединить киловольтметр С100 и конденсатор (см. п. 8.4.2) другой вывод конденсатора и киловольтметра заземлить.

8.4.6.2. Включить выпрямленное испытательное напряжение, рукояткой регулятора напряжения установить на киловольтметре С100 напряжение равное 70 кВ. Если стрелка киловольтметра аппарата не занимает положение на числовой отметке "70" шкалы "∞", то при помощи реистора R6 добиться этого положения.

8.4.6.3. При необходимости оператор может произвести проверку приведенной погрешности киловольтметра аппарата и на остальных числовых отметках шкалы прибора. При этом погрешность не должна превышать 4,5 %.

8.4.6.4. После окончания градуировки отключить аппарат от сети и отсоединить от высоковольтного вывода источника киловольтметра С100 и конденсатор. Клеммы конденсатора закоротить.

8.4.7. Проверка градуировки на выпрямленном испытательном напряжении при установке тумблера "KV" в положение "Х.ХОД".

8.4.7.1. Включить выпрямленное испытательное напряжение, рукояткой регулятора напряжения установить на вольтметре напряжение, величина которого была записана в п. 8.4.5.2. Если при этом условии стрелка киловольтметра аппарата не занимает положение на числовой отметке "70" шкалы "∞", то при помощи реистора R5 добиться этого положения.

8.4.7.2. При необходимости оператор может произвести проверку приведенной погрешности киловольтметра аппарата при помощи шарового измерительного разрядника по методике сети.

ГОСТ 17512-82. При этом погрешность не должна превышать 10 %.

8.5. Проверка компенсации токов утечки источника испытательного напряжения.

8.5.1. Установить тумблер "KV" в положение "Х.Х.-Д", включить переменное испытательное напряжение. Рукойткой регулятора национальной установить на киловольтметр аппарата напряжение 70 кВ, нажать кнопку, шунтирующую микроамперметр.

Если стрелка микроамперметра аппарата не занимает положения числовая отметка "0", то при помощи заслонки № добиться этого положения.

Периодичность проверки определяет эксплуатационный слуга а.

8.6. Проверка защиты от токов перегрузки.

8.6.1. Завести въ-активольтный вывод источника испытания и ного напряжения.

8.6.2. Включить испытательное напряжение.

8.6.3. Вращая рукоятку регулятора напряжения и наблюдая за показаниями миллиамперметра аппарата увеличить ток до 14 мА.

Защита должна срабатывать при токах, находящихся в пределах от 13 до 14 мА, в противном случае, добиться этого условия при помощи реостата R8 и отключить аппарат от сети.

8.6.4. Открыть заднюю шторку пульта управления, ослабить винты клемм "3" и "4" (маркировка 19 и 20 см. рис. 3), которые расположены на колодке регулятора напряжения и подсоединить к ним разрезные наконечники проводников щупов от вольтметра переменного напряжения с пределом измерения до 75 В и классом точности не ниже 0,5.

8.6.5. Включить переменное испытательное напряжение.

8.6.6. Вращая рукоятку регулятора напряжения и наблюдая за показаниями вольтметра увеличить напряжение до 38 В.

Задела должна срабатывать при напряжениях, находящихся в пределах от 32 до 33 В, в противном случае, добиться этого условия при помощи реостата R 9.

Периодичность проверки определяет эксплуатационная служба.

8.7. Аппарат оберегать от сырости, влаги, предохранять от резких толчков и ударов.


8.8. Средний срок службы - не менее 10 лет.

8.9. Схема электрическая соединений пульта управления приведена на рис. 5.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат типа АИД-70 заводской номер пульта управления 90514, источника испытательного напряжения 90488

соответствует техническим условиям ГУ 25-2030.0011-87 и признан годным для эксплуатации.



М.П.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования и хранения, указанных в ТУ, а также при соблюдении условий эксплуатации, указанных в паспорте, прилагаемом к аппарату.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

10.2. Аппарат, у которого во время гарантийного срока эксплуатации будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, бессовместно заменяется или ремонтируется изготовителем.

II. СЕДЕННИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

II.1. Порядок предъявления рекламаций

II.1.1. Претензии, вытекающие из поставки аппаратов, не соответствующих качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, стандартам, техническим условиям, чертежам, должна предъявляться в сроком соответствием с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением

Госстроя ССР от 26 апреля 1966 года № П-7

II.1.2. При оформлении рекламации, в составе рекламационного акта, должны быть представлены заводу-изготовителю следующие сведения об эксплуатации аппарата:

дата установки на эксплуатацию;

число дней простой аппарата;

время восстановления (ремонта) по ле отказа.

11.2. Претензии по качеству направляются заводу-изготови-

телю по адресу: 142771, Московская область, Ленинский район,
г/о Мосрентген, завод "Мосрентген".

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Аппарат типа АИД-70 заводской номер пульта управления 90514, источника испытательного напряжения 90488

подвергнут на заводе "Мосрентген" консервации согласно требованиям, предусмотренным ТУ и чертежами.

Дата консервации 28.04.89г

Срок консервации

Консервацию произвел

Изделие после консервации принял _____ (подпись)

М.П.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Аппарат типа АИД-70 заводской номер пульта управления 90514, источника испытательного напряжения 90488

упакован заводом "Мосрентген" согласно требованиям, предусмотренным ТУ и чертежами.

Дата упаковки 28.04.89г

Упаковку произвел _____ (подпись)

Изделие после упаковки принял _____ (подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование составной части	Кол., шт.	Масса в шт., г	Суммарная масса в аппарате, г
<u>Золото</u>			
Диод КД 209В	17	0,0003259	0,00554
<u>Серебро</u>			
Пускатель ПМЛ-II00 0,4А 220 В	2	2,592	
Реле РН Р04.500.127	1	0,1844	
Вилка РП0-7 "3"	1	0,063806	
Вилка РП0-7 "ЛП"	2	0,063806	
Розетка РП0-7 "3"	2	0,089566	
Розетка РП0-7 "ЛП"	1	0,089566	
Реле РП21-003 УХЛ4А, 220 В, 50 Гц	1	0,94896	6,77744

